

**АКТ ПРИЁМА – ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
К ДОГОВОРУ ХРАНЕНИЯ №56**

№ п/п	Наименование	Модель	Заводской номер	Год выпуска	Техническое состояние
1	Машина для литья под давлением	A711И09	26	1992	На станине отсутствует крышка фильтра, в блоке управления нет отдельных элементов электрической схемы. Из-за отсутствия вышеуказанных элементов проверить работоспособность и комплектность механической и гидравлической частей машины невозможно.
2	----//----	A711И09	57	1992	В блоке управления отсутствуют линейные блоки из-за чего проверить работоспособность и комплектность механической и гидравлической частей невозможно.
3	Печь плавильно-раздат.	САТ-016	77738	1993	В шкафу управления отсутствуют реоходорды на самописце, отдельные элементы электрической схемы. Повреждена футеровка, неисправны нагревательные элементы печи. Печь неработоспособна.
4	Станок вибрационной таровый	СВТ-250	Я053158		Блок подключения к сети разукомплектован. Проверить работоспособность и комплектность механической части станка невозможно.
5	Станок круглошлифовальный	ЗМ153 АФ11	128	1991	В шкафу управления отсутствует блок индикации и отдельные элементы электрической схемы, проверить работоспособность и комплектность механической и гидравлической частей станка невозможно.
6	-----//-----	ЗМ153S F1	Я053179	1991	Разукомплектован шкаф управления нет двигателей привода Станок неработоспособен.
7	-----//-----	ЗМ153S F1	150	1991	Разукомплектован шкаф управления, нет двигателей привода и масло станции. Станок неработоспособен.
8	П/автомат токарный	НТ500-1	04	1995	Разукомплектован шкаф управления, отсутствуют некоторые элементы гидравлической системы, нет рукоятки переключения. Проверить комплектность механической части станка невозможно.
9	Станок фрезерный	6Д81Г	253	1992	Шкаф управления разукомплектован, отсутствует помпа и ручки управления. Проверить комплектность

					механической части станка и его работоспособность невозможна.
10	Станок кругло шлифоваль ный	ЗМ153S F1	179	1991	Отсутствует блок индикации и отдельные элементы схемы управления. Проверить работоспособность и комплектность механической и гидравлической частей невозможно.
11	Пресс гидравлический	ПБ6330	507	1992	Пресс в рабочем состоянии .
12	-----//-----	ПБ6330	580	1992	Пресс в рабочем состоянии.
13	П/автомат шлифоваль ный	ЗУ12А Ф11	Я053231	1993	Станок не был смонтирован, отдельные узлы не установлены на рабочие места. Проверить работоспособность и комплектность механической и гидравлической частей станка невозможно.
14	Станок формовочн ый	ФС-23А	237	1992	Станок не подключён к сети. Проверить работоспособность и комплектность механической и гидравлической частей невозможно.
15	Станок в сыпной	ВС-2А	470	1992	Станок не подключён к сети. Проверить работоспособность и комплектность механической и гидравлической частей невозможно.
16	Станок намоточны й	НВС- 23А	371	1992	Станок не смонтирован и не подключён к сети. Проверить работоспособность и комплектность отдельных частей станка невозможно.
17	Станок формовочн ый	ФС-23А	249	1992	Станок к сети не подключен. Проверить работоспособность и комплектность невозможно.
18	-----//-----	ФС-23А	243	1992	Станок к сети не подключен. Проверить работоспособность и комплектность невозможно.
19	-----//-----	ФС-23А	247	1992	Станок к сети не подключен. Проверить работоспособность и комплектность невозможно.
20	-----//-----	ФС-23А	Я053216	1992	Станок находится в упаковочной таре. Проверить работоспособность и комплектность невозможно.
21	-----//-----	ФС-23А	Я053217	1992	Станок находится в упаковочной таре. Проверить работоспособность и комплектность невозможно.
22	-----//-----	ФС-23А	Я053218	1992	Станок находится в упаковочной таре. Проверить работоспособность и комплектность невозможно.
23	-----//-----	ФС-23А	Я053219	1992	Станок находится в упаковочной таре. Проверить работоспособность и комплектность невозможно.

24	Станок в сыпной	ВС-2А	515	1992	Разукомплектован пульт управления, отсутствует электродвигатель. К сети не подключён, проверить комплектность невозможно.
25	Станок намоточный	НВС-23А	377	1992	Станок не смонтирован, к сети не подключён. Проверить работоспособность и комплектность механической части по этой причине невозможно.
26	Станок в сыпной	ВС-2А	475	1992	Станок не смонтирован, к сети не подключён. Проверить работоспособность и комплектность механической части по этой причине невозможно.
27	-----//-----	ВС-2А	Я053225	1992	Станок не смонтирован, к сети не подключён. Проверить работоспособность и комплектность механической части по этой причине невозможно.
28	Станок намоточный	НВС-23А	374	1992	Станок не смонтирован, к сети не подключён. Проверить работоспособность и комплектность механической части по этой причине невозможно.
29	-----//-----	НВС-23А	368	1992	Станок не смонтирован, к сети не подключён. Проверить работоспособность и комплектность механической части по этой причине невозможно.
30	Станок изолировочный	ИС-23А	217	1992	Станок не смонтирован. Разукомплектован, отсутствуют микро выключатели, детали узла штамповки изоляции, механизм выталкивания коробки. К сети не подключён. По этим причинам определить работоспособность и комплектность невозможно.
31	-----//-----	ИС-23А	222	1992	Станок не смонтирован. Разукомплектован, отсутствуют микро выключатели, детали узла штамповки изоляции, механизм выталкивания коробки. К сети не подключён. По этим причинам определить работоспособность и комплектность невозможно.
32	Станок балансировочный	9A714	111	1992	Станок не смонтирован, к сети не подключён. Разукомплектован, отсутствует пульт управления. По этой причине проверить работоспособность и комплектность тематической схемы невозможно.
33	Станок	Ф2-250	13276	1984	Станок в рабочем состоянии.

	фрезерный				
34	Агрегат моеко- сушильный		Я053131		Наружены трубопроводы подводящие воду, следы ржавчины во внутренней полости агрегата. Из-за раз укомплектованности шкафов управления проверить работу системы подачи воды и перемещения деталей, а также их комплектность невозможна.
35	Конвейер	ЦПК- 80Р- 70М	Я053144	1987	Из-за раз укомплектованности шкафов управления проверить работоспособность конвейера невозможно.
36	-----//-- -----	ЦПК- 80Р- 70М	Я053145	1987	Из-за раз укомплектованности шкафов управления проверить работоспособность конвейера невозможно.
37	Камера окрасочная		Я053132		Поржавевшие до нерабочего состояния корпуса, поддоны, насосы, разукомплектованы шкафы управления. По этой причине проверить действие вентиляционной системы и водяной завесы не возможно.
38	-----//---- ---		Я053133		Поржавевшие до нерабочего состояния корпуса, поддоны, насосы, разукомплектованы шкафы управления. По этой причине проверить действие вентиляционной системы и водяной завесы не возможно.
39	-----//-- -----		Я053134		Поржавевшие до нерабочего состояния корпуса, поддоны, насосы, разукомплектованы шкафы управления. По этой причине проверить действие вентиляционной системы и водяной завесы не возможно.
40	-----//-- -----		Я053135		Поржавевшие до нерабочего состояния корпуса, поддоны, насосы, разукомплектованы шкафы управления. По этой причине проверить действие вентиляционной системы и водяной завесы не возможно.
41	Камера окрасочная	ОК-1	Я053138		Поржавевшие до нерабочего состояния корпуса, поддоны, насосы,

					разукомплектованы шкафы управления. По этой причине проверить действие вентиляционной системы и водяной завесы не возможно.
42	-----//---	ОК-1	Я053139		Поржавевшие до нерабочего состояния корпуса, поддоны, отсутствуют насосы, разукомплектованы шкафы управления. По этой причине проверить действие вентиляционной системы и водяной завесы не возможно.
43	-----//---	ОК-1	Я053140		Поржавевшие до нерабочего состояния корпуса, поддоны, отсутствуют насосы, разукомплектованы шкафы управления. По этой причине проверить действие вентиляционной системы и водяной завесы не возможно.
44	Установка сушильная	АУБ-3900000 00	259	1987	Разукомплектованы шкафы управления, проверить работоспособность установки и комплектность нагревательных узлов, вентиляции по этой причине невозможно.
45	-----//---	АУБ-3900000 00	169	1992	Разукомплектованы шкафы управления, проверить работоспособность установки и комплектность нагревательных узлов, вентиляции по этой причине невозможно.
46	Станок оптикошлифовачный	3951ВФ 1	694		Станок не смонтирован. Разукомплектована оптика и шкаф управления, из-за чего проверить работоспособность и комплектность механической, гидравлической и других частей станка невозможно.
47	Термопласт автомат	ЛПД500 /160	50	1991	Станок не смонтирован. Разукомплектована оптика и шкаф управления, из-за чего проверить работоспособность и комплектность механической, гидравлической и других частей станка невозможно.
48	Установка вертикального литья	СО228 М	17		Станок не смонтирован. Разукомплектована оптика и шкаф управления, из-за чего проверить работоспособность и комплектность механической, гидравлической и других частей станка невозможно.
49	-----//--		9		Станок не смонтирован.

	-----				Разукомплектована оптика и шкаф управления, из-за чего проверить работоспособность и комплектность механической, гидравлической и других частей станка невозможно.
50	-----//-----		6		Станок не смонтирован. Разукомплектована оптика и шкаф управления, из-за чего проверить работоспособность и комплектность механической, гидравлической и других частей станка невозможно.
51	-----//-----		10		Станок не смонтирован. Разукомплектована оптика и шкаф управления, из-за чего проверить работоспособность и комплектность механической, гидравлической и других частей станка невозможно.
52	-----//-----		19		Станок не смонтирован. Разукомплектована оптика и шкаф управления, из-за чего проверить работоспособность и комплектность механической, гидравлической и других частей станка невозможно.
53	-----//-----		7		Станок не смонтирован. Разукомплектована оптика и шкаф управления, из-за чего проверить работоспособность и комплектность механической, гидравлической и других частей станка невозможно.
54	-----//-----		8		Станок не смонтирован. Разукомплектована оптика и шкаф управления, из-за чего проверить работоспособность и комплектность механической, гидравлической и других частей станка невозможно.
55	Установка водоохлаж- дающая	УВ10- 01	9339	1990	К электрической сети не подключён. Проверить работоспособность и комплектность насосной части по этой причине невозможно.
56	Бак охлаждени- я	5822М	897	1990	Бак имеет следы коррозии, используется вместе с установкой водоохлаждения (Неп/п 55).
57	-----//----- ----				Бак имеет следы коррозии, используется вместе с установкой водоохлаждения (Неп/п 55).
58	Термопласт автомат	УМ128 МК111 С	МС128004	1990	Разукомплектован шкаф управления. Отсутствуют отдельные элементы схемы. По этой причине проверить работоспособность и комплектность других частей термопластавтомата невозможно.
59	-----//--	-----//--	МС128002	1990	Разукомплектован шкаф управления.

	-----	---			Отсутствуют отдельные элементы схемы. По этой причине проверить работоспособность и комплектность других частей термопластавтомата невозможно.
60	-----//----- -----	-----//----- -----	MC128003	1990	Разукомплектован шкаф управления. Отсутствуют отдельные элементы схемы. По этой причине проверить работоспособность и комплектность других частей термопластавтомата невозможно.
61	Станок вибрационно-таровый	СВТ250 /380	Я053159		Разукомплектован пульт подключения станка к электросети. Проверить раз укомплектованность и комплектность механической части по этой причине невозможно.
62	Пресс-формы для литья вкладышей шаровых опор в т.ч. ВА3210 1-09.		36		Пресс-форма неработоспособная и не соответствует своему назначению.
63	-----//----- -----		34		В комплекте . Работоспособность не проверялась из-за отсутствия пресс материала.
64	-----//----- -----		35		В комплекте . Работоспособность не проверялась из-за отсутствия пресс материала.
65	Сушильный шкаф	УС-3	240		Шкаф разукомплектован, отсутствуют элементы схемы управления, датчики температуры, система вентиляции, нагревательные элементы. Принят один остав шкафа.
66	Пресс-формы горячекатальные д/литья элементов крепления парников		111		В комплекте. Работоспособность не проверялась из-за отсутствия пресс порошка и требуемых больших материальных за трат на проверку.
67	-----//----- -----		112		В комплекте. Работоспособность не проверялась из-за отсутствия пресс порошка и требуемых больших материальных за трат на проверку.
68	-----//----- -----		113		В комплекте. Работоспособность не проверялась из-за отсутствия пресс порошка и требуемых больших материальных за трат на проверку.
69	Пресс-		117		Разукомплектована. Отсутствуют

	форма д/литья изделия «Коробка д/сыпучих продуктов»				оформляющие части матрицы.
70	Пресс простого действия с механизмо м	КД2128 -07	Я053234		Полностью разукомплектован. Отсутствует электрическая часть, гидравлическая часть, механизм перемещения истока. Передан остав станины.
71	Пресс одно- кривошипн ый	2128	Я053235		Полностью разукомплектован. Отсутствует электрическая часть, гидравлическая часть, механизм перемещения истока. Передан остав станины.
72	-----//---- ---	КИ2124	Я053236		Полностью разукомплектован. Отсутствует электрическая часть, гидравлическая часть, механизм перемещения истока. Передан остав станины.
73	-----//---- -----	КИ2124	Я053237		Полностью разукомплектован. Отсутствует электрическая часть, гидравлическая часть, механизм перемещения истока. Передан остав станины.
74	Машина упаковочна я	ZEVA			Машина не смонтирована находится в упаковке (1 ящик), к сети не подключена. Проверить комплектность невозможно из-за отсутствия технической документации.
75	Шкаф пекарный электричес ки	ШПЭМ -3	Я053130		Шкаф в рабочем состоянии.
76	Пресс- формы д/литья элементов крепления парников		114		В комплекте. Работоспособность не проверялась из-за отсутствия пресс материала и больших материальных затрат, связанных с проверкой.
77	-----//---- -----		115		В комплекте. Работоспособность не проверялась из-за отсутствия пресс материала и больших материальных затрат, связанных с проверкой.
78	-----//---- -----		116		В комплекте. Работоспособность не проверялась из-за отсутствия пресс материала и больших материальных затрат, связанных с проверкой.
79	Машина д/литья под	711А08	538	1992	Разукомплектована механическая часть отсутствует двигатель,

	давлением				плунжеры, манометр, реле. Машина неработоспособна.
80	-----//---	711А08	558	1992	Частично разукомплектована. В блоке управления отсутствует реле ДТПВ-31. Проверить работоспособность и комплектность машины невозможно.
81	Печь плавильно-разд.	САТ-016	77730	1993	Повреждены нагревательные элементы. Печь неработоспособна.
82	Пресс гидравлический	П6324Б	3588	1993	Частично разукомплектован. Отсутствуют блоки БВК - 4 штуки, заглушка резьбовая, манометр. Проверить по этой причине работоспособность и комплектность механической и гидравлической частей пресса невозможно.
83	-----//---	П6324Б	3590	1993	В рабочем состоянии.
84	Станок заточной	ЗК-633	40080	1987	Отсутствуют защитные щитки. Электрическая и механическая части работоспособны.
85	Шкаф пекарный электрический	ШПЭС М-3	13258	1992	Отсутствуют ручки регулятора температурного реле. В рабочем состоянии.
86	-----//---	ШПЭС М-3	13262	1992	Отсутствуют ручки регулятора температурного реле. В рабочем состоянии.
87	Стенд ПСИЭД	4АМ80	Я053204	1993	Неработоспособен. Регулятор напряжения в разобранном состоянии, статор регулятора с извлеченной обмоткой.
88	Установка индукц.нагр.станины	ИНС	Я053206	1993	В рабочем состоянии.
89	-----//---	ИНС	Я053245	1993	Неработоспособен. Сняты индукционные катушки, разукомплектована схема управления.
90	Пресс гидравлический	П6320Б	3852		В рабочем состоянии. Отсутствует задняя защитная крышка.
91	Шкаф пекарный электр.	ШПЭС М-3	13262		В рабочем состоянии.
92	Станок фрезерный	6Т82Ш	283	1993	В рабочем состоянии.
93	Станок токарно-винтовой	МК-6046	86077	1992	В рабочем состоянии.
94	-----//---	МК-6056	87771	1992	Неработоспособен. Отсутствует электродвигатель, элементы коробки передач и кронштейны на суппорте.

95	-----//---	МК6056	88369	1992	В нерабочем состоянии. Сломан подвод охлаждающей жидкости.
96	Станок балансировочный	9А714	112	1992	В рабочем состоянии.
97	-----//---	9А714	108	1992	Разукомплектован блок управления (отсутствуют приборы на пульте). По этой причине проверить комплектность и работоспособность невозможно.
98	Станок д/раскрова рулонов		Я053203	1993	В рабочем состоянии.
99	Станок настольный сверлильный	2СС-1	6288	1989	В рабочем состоянии.
100	Станок фрезерный	6Т82Ш	287	1993	В рабочем состоянии.
101	Электропечь	СНО-4.8.4/12 41	77726	1993	Разукомплектован шкаф управления. По этой причине проверить комплектность и работоспособность невозможно.
102	Полуавтоматический центр	2А911	167	1992	В рабочем состоянии.
103	Станок токарно-винтовой	МК6056	87772	1992	В не рабочем состоянии. Отсутствуют помпа, кронштейн на фартуке подачи охлаждающей жидкости.
104	Станок фрезерный	6Д81Г	254	1992	В не рабочем состоянии. Нет крышки эмульсионного бака, отсутствует подсветка.
105	Автоматическая линия	КТ5540 36	395	1992	В рабочем состоянии.
106	Линия роторной пропитки станков	ПОС-131	1	1992	Проверить комплектность и работоспособность не возможно т.к. это требует больших материальных затрат.
107	Станок формовочный	ФС-23А	248	1992	В рабочем состоянии.
108	-----//-----	ФС-23А	236	1992	В рабочем состоянии.
109	Специальная оснастка станкам	ИС-23А, ВС-2А НВС-23А ФС-23А	Я053210	1992	Комплектность оснастки из-за отсутствия документации проверить не возможно.
110	Станок намоточный	НС	Я053154		В рабочем состоянии.


111	Высоковольтный стенд испытания статорных обмоток с блоком	ПОМ-1	Я053202	1992	В рабочем состоянии.
112	Станок формовочный	ФС-23А	174	1992	В рабочем состоянии.
113	-----//---	ФС-23А	Я053221	1992	В рабочем состоянии.
114	Конвейер	К-16М	Я053152	1992	В рабочем состоянии.
115	Станок намоточный	НВС-23А	349	1992	В рабочем состоянии.
116	-----//---	НВС-23А	373	1992	В рабочем состоянии.
117	Станок всыпкой	ВС-2А	478	1992	В рабочем состоянии.
118	Станок намоточный	НВС-23А	375	1992	В рабочем состоянии.
119	Станок всыпной	ВС-2А	471	1992	В рабочем состоянии.
120	Станок пазоизомерный	ИС-23А	215	1992	В рабочем состоянии.
121	-----//---	ИС-23А	221	1992	В рабочем состоянии.
122	Конвейер	К 24М	Я053151	1992	В рабочем состоянии.
123	Станок намоточный	НС	Я053153		В рабочем состоянии.
124	Камера окрасочная	ОК-1	Я053141		В нерабочем состоянии, не работает гидрозавеса.
125	Установка сушильная	УС-03	320	1985	Разукомплектован шкаф управления. Проверить работоспособность невозможно.
126	-----//---	УС-03	292	1985	В рабочем состоянии.
127	Весы	1039РП-600	Я053092		В рабочем состоянии.
128	Склад	СТАС-50	Я053243		К сети не подключен. Проверить комплектность и работоспособность невозможно.
129	Станок токарно-винтовой	МК6046	86072		Неработоспособен. Разукомплектован шкаф управления, отсутствует пульт блок управления и помпа охлаждающей жидкости.
130	Термопласт автомат	ЛПД500 /160	176	1992	В рабочем состоянии.


131	-----//---- -----	ЛПД500 /160	169	1992	Неработоспособен. Полностью разукомплектованы гидравлическая и электрическая части.
132	-----//---- -----	ЛПД500 /160	168	1992	Неработоспособен. Разукомплектована электронная часть и водоохлаждение.
133	-----//---- -----	ДЕ3330 0Ф1	5645	1991	Неработоспособен. Разукомплектована электронная часть .
134	-----//---- -----	ДЕ3330 0Ф1	5408	1991	Неработоспособен. Разукомплектована электронная часть
135	Установка вертикального литья	СО228 М	20		Разукомплектован пульт управления и щиток для подключения к сети. Проверить по этой причине работоспособность и комплектность невозможно.
136	-----//---- -----	СО228 М	16		Разукомплектован пульт управления и щиток для подключения к сети. Проверить по этой причине работоспособность и комплектность невозможно.
137	-----//---- -----	СО228 М	18		Разукомплектован пульт управления и щиток для подключения к сети. Проверить по этой причине работоспособность и комплектность невозможно.
138	Пресс формы д/литья изделий «Коробка д/сыпучих продуктов»		118		В комплекте . Работоспособность не проверялась из-за отсутствия пресспорошка.
139	-----//---- -----		119		В комплекте . Работоспособность не проверялась из-за отсутствия пресс порошка.
140	Пресс формы д/литья пробки д/шампанского	4Б	120		В комплекте . Работоспособность не проверялась из-за отсутствия пресс порошка.
141	Агрегат пылеотсасывающий	ПА-216	2979		В рабочем состоянии.
142	Установка терморадиационной сушки		Я053137	1987	Неработоспособна. Разукомплектован шкаф управления, покрылась коррозией система водоподвода, отсутствуют клапана.
143	-----//--- -----		Я053136	1987	Неработоспособна. Разукомплектован шкаф управления, покрылась

						коррозией система водоподвода, отсутствуют клапана.
--	--	--	--	--	--	--

Данный перечень составлен комиссией в составе:

1 Симанихин В.И.  Технический директор

2 Сидорова С.Н.  Начальник мех. участка

3 Мегера В.М.  Начальник цеха эл. двигателей

Принял :
Генеральный директор

 Н.А.Сакирко

Сдал:
Арбитражный управляющий
 С.В.Чесский