

Сравнительный анализ

Проведя сравнительный анализ фактически находящегося на территории ВЗРТА оборудования со списком индивидуально-определенного имущества представленного ООО «ЯКОНТО» можно отметить совпадение некоторых позиций (см. таблицу).

№ п/п	Наименование оборудования	Индивидуальн. характеристика (заводской №)	Представленные доказательства права собственности
1	Термопластавтомат ЛПД 500/160	176, 168, 169.50	Письмо ОАО «Савма»
2	Термопласт автомат. JM128МК 111С	МС128.002 МС128.003	отсутствуют
3	Установка вертикально литьевая СО228М	6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20.	отсутствуют
4	Машина для литья под давлением 711А08	538, 558.	отсутствуют
5	Станок токарно-винторезный МК 6046	86077, 86072	Письмо от 14.09.99 АО «Красный пролетарий»
	МК 6056	87771, 88369	отсутствуют
6	Станок формовочный ФС-23 А	237,43,247,249	Письмо ОАО «Оснастка»
	-----//-----	236, 248	отсутствуют
7	Станок намоточный НВС-23 А	368,371,374,377	Письмо ОАО «Оснастка»
	-----//-----	349, 373, 375.	отсутствуют
8	Станок всыпной ВС- 2А	470, 475, 515	Письмо ОАО «Оснастка»
9	Станок пазоизолирующий ИС – 23 А	215,217,221,222	Письмо ОАО «Оснастка»

10	Токарный полуавтомат НТ 500-01	04	отсутствуют
11	Станок настольно сверлильный 2СС-1	6288	отсутствуют
12	Электропечь плавильно-раздаточная САТ-016	77730, 77738.	отсутствуют
13	Станок фрезерный 6Т82Ш	287, 283	отсутствуют
14	Электропечь промышленная СНО4.8.4/12И1	77726	отсутствуют
15	Пресс гидравлический П6320Б	3852	отсутствуют
16	Пресс гидравлический П6324Б	3588, 3590	отсутствуют
17	Станок фрезерный 6Д81Г	253, 254.	отсутствуют
18	Станок кругло шлифовальный 3М153SF1	179	отсутствуют

Другого индивидуально определённого оборудования, перечисленного в списке на территории ОАО «ВЗРТ» нет.